

Lavori di adeguamento strutturale e antisismico - D.P.C.M. 8 luglio 2014 -
Scuola elementare e materna, Piazza S. Attanasio
Codice edificio: 0781330686



R.U.P.
Ing. Francesco Giorgio






PROGETTISTI
Arch. Giulio Cesare Guccione
Ing. Michele Leone

COLLABORATORE
Ing. Tania Armentano

STRUTTURALE

Esecutivi strutturali di progetto

ST.08a

LEGENDA PER INTERVENTI SULLE MURATURE	
	MAGLIA CAMB® 80x100 cm - NASTRI IN ACCIAIO L4318 - N° 1 NASTRO VERTICALE - INTERASSE 80 cm - N° 1 NASTRO ORIZZONTALE - INTERASSE 100 cm INGHISAGGI IN FONDAZIONE
	MAGLIA CAMB® 80x100 cm - NASTRI IN ACCIAIO L4318 - N° 2 NASTRI VERTICALI - INTERASSE 80 cm - N° 2 NASTRI ORIZZONTALI - INTERASSE 100 cm INGHISAGGI IN FONDAZIONE
	MAGLIA CAMB® 80x100 cm - NASTRI IN ACCIAIO L4318 - N° 1 NASTRO VERTICALE - INTERASSE 60 cm - N° 1 NASTRO ORIZZONTALE - INTERASSE 100 cm INGHISAGGI IN FONDAZIONE
	MAGLIA CAMB® 80x60 cm INTERVENTO A TAGLIO: - NASTRI IN ACCIAIO L4318 - N° 1 NASTRO VERTICALE AD INTERASSE 80 cm - N° 1 NASTRO ORIZZONTALE AD INTERASSE 60 cm INGHISAGGI IN FONDAZIONE
	APPLICAZIONE DI RETE ISTRURA IN PP MAGLIA QUADROATA, TIPO TENAX, ID INTERNAO
	INTONACO ARMATO SPESSORE 4+4 cm
	CURCHAGGIO TRAMITE METODO CAMB®: - NASTRI IN ACCIAIO DINOX L 4318 - N° 2 NASTRI ORIZZONTALI - PASSO DEI NASTRI 40 cm - PRESSOPIEGGATI AGLI SPICOLI L 40x60x6 - INGHISAGGIO TESTA E PIEDI ANGOLARI CON BARRE

